

Projektübersicht

ausgewählte Projekte
Protect Umweltschutz GmbH
(Stand 05/2026)



Gebäuderückbau - Flächenrecycling - Abfallmanagement

Auftraggeber	Maßnahme
LBBW Kommunalentwicklung	Konversion Leighton Kaserne Stadtteilentwicklung Hubland für Stadt Würzburg Bauoberleitung Pre-Development: Schadstoffsanierung, Gebäuderückbau, Baustellenlogistik, Boden- und Abfallmanagement, Kampfmittelräumung Mitwirkung in der Projektsteuerung, Projektierung und Begleitung der Rückbauphase 3, Gesamtfläche ca 15 ha, ca 85.000 m ³ BRI, Kontaminationsflächen insbes. Motorpool, Hangars, Panzerhalle Kampfmittel
LBBW Kommunalentwicklung	Konversion ehemalige Reinhardt-Kaserne, Ellwangen Mitwirkung in der technischen Projektsteuerung
LBBW Kommunalentwicklung	Konversion des Areals Textilfabrik, Lauffenmühle Mitwirkung in der technischen Projektsteuerung
Stadt Fürth	Talquerung "Eigenes Heim" Projektbegleitung & Bauüberwachung
Stadt Fürth	Farrnbachbrücke am Viadukt Baubegleitendes Bodenmanagement
ESTW Erlangen	E-Werk, Kommunikationszentrum, Erlangen Gebäuderückbau eines Teilbereichs Planung Ausschreibung und Rückbauüberwachung Bodensanierung
Klinik Neustadt a.d. Aisch, Bauabteilung	Bad Windsheim, Neubau Klinikgebäude Boden-/ Abfallmanagement
GMN Nürnberg	Nürnberg Nordost Rückbau Industriekamin Planung, Ausschreibung und örtliche Bauüberwachung
Markt Marktbergel	Markt Marktbergel - Rückbau ehem. Betonwerk Pester Planung, Ausschreibung und Rückbauüberwachung (örtliche Bauüberwachung) Freiflächenentwicklung

Büro für angewandte Geologie Messerer, Fürth	Bahnhof Markt Bibart Orientierende Untersuchung auf Altlasten zur städtebaulichen Entwicklung einer Gewerbebrache Projektierung des Rückbaus und Baureifmachung, mit Haufwerksmanagement
Stadt Schweinfurt Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Konversion Ledward Kaserne, Schweinfurt Ingenieurleistungen zur Baufeldfreimachung des Rückbauabschnitts RB-Carusallee einschl. Haufwerksmanagement aus Gebäuderückbau und Boden, Deklaration
Stadt Würzburg	Würzburg Rückbau einer Bunkeranlage und Teilumbau zu einem Fledermausquartier örtliche Bauüberwachung
Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach	Schweppermann Kaserne Rückbau Abschmierrampe, Sanierung des Untergrundes, Abfallmanagement
Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement S München	Dienstleistung Örtliche Bauüberwachung Gebäuderückbau und Bodensanierung Bahnbetriebswerk Lichtenfels; einschl. Haufwerksmanagement aus Gebäuderückbau und Boden, Ausgleichsmaßnahmen
Wittfeld GmbH	Projekt VDE 8.11 ABS Nürnberg - Ebensfeld Abfallbeauftragter Beratung und Organisation der Entsorgung Probenahme und Beauftragung der Analytik bei Bedarf Bewertung der Deklarationsanalysen zur Einstufung der Abfälle Überwachung der Entsorgung Dokumentation und Nachweisführung Abfallbilanz Schnittstelle zu Entsorger und Bauüberwachungsbehörde
Ed. Züblin AG	VDE 8 Burgbergtunnel, Erlangen Deklaration Boden- und Felsmassen aus 2. Tunnelröhre
Bauhaus Bauträger und Immobilien-gesellschaft	Bamberg, 'Regnitzinsel' ehem. Erba Aushubüberwachung und Deklaration

Bodenschutz - Sanierung

Auftraggeber	Maßnahme
ESTW Erlangen	ESTW Betriebsgelände, Erlangen Monitoring GW-Messstellen Untersuchungskonzept Sanierung Betriebsgelände Errichtung GW-Messstellen Orientierende Untersuchung - Bauüberwachung Aushub Kohlebunker Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Betriebsgeländes Nord/Süd Masterarbeit: Durchführung von Vorversuchen zur Anwendung von ISCO im südlichen Betriebsgelände Thalermühle, Erlangen orientierende bodenschutzrechtliche Erkundung sowie Detailerkundung Bodensanierung
Altmühltaler Mineralbrunnen	Standort Treuchtlingen Monitoring Brunnen und Grundwassermessstellen
CSC Jäcklechemie GmbH&Co.KG	Monitoring GW-Messstellen Bodenluft-Messstellen
i.A. IB Gartiser, Piewak & German	Überwachung Sanierungsanlage DSA, BLA
Winning Plastics – Diepersdorf GmbH	(ehem.) Bolta Betriebsgelände Monitoring GW-Messstellen Sanierung Betriebsgelände, Betrieb Grundwasserreinigungsanlage
Zech Umwelt GmbH	Rekultivierung Tongrube Stulln Grundwassermonitoring Entwicklung und Umsetzung des Sonderbetriebsplans nach

Bodenschutz - Erkundung - Consulting

Auftraggeber	Maßnahme
Staatliches Bauamt Nürnberg	Ersatzneubau Kanalbrücke Erlangen Bodenschutzkonzept, Beweissicherung, Grundwassermonitoring, Havarieplan
SÖR Nürnberg	Städtebauliche Erschließung Südbahnhof Nürnberg

	Fachliche Miktwirkung bei der Gestaltung eines städtebaulichen Vertrages unter Berücksichtigung der Qualitätsansprüche an die Übernahmeflächen
Stadt Fürth	Neubau der Feuerwache Fürth Orientierende Erkundung, Gefährdungsabschätzung sowie abfallrechtliche Voreinstufung Detailuntersuchung, Grundwassermessstellen
Stadt Würzburg FA Stadtumbau	Areal Aumühle und Faulenbergkaserne fachliche Beratung geologisch-hydrogeologisch Abstimmung Vorgehensweisen weiterer Ingenieurbüros
Immoplana Objektverwaltung	Nürnberg, Buchdruckerei / Setzerei Historische, orientierende und Detail-Untersuchung zu Schadstoffen im Boden
WWA Donauwörth	Altablagerung Ellerbach, Gemeinde Holzheim Orientierende Untersuchung
Siemens AG, Siemens Real Estate	ehem. Forschungszentrum Erlangen Historische und orientierende Erkundung zur Schadstoffsituation hinsichtlich LHKW in Bodenluft und Grundwasser
GWS Wohnungsbau- und Sanierungs-gesellschaft der Stadt Forchheim mbH	Gewerbegebiet Forchheim Nord Machbarkeitsstudie mit Themen Bodenuntersuchungen, Versickerung / Entwässerung Bodendenkmäler
Gewerbepark Heilsbronn	Grundstücke in der Fabrikstraße, Heilsbronn Detailuntersuchung §18 BBodSchG
Gemeinde Wilhelmsdorf	Deponie "Am Kirschenbuck" Detailuntersuchung
StBA Amberg-Sulzbach	Oberpfalz-kaserne Pfreimd / Standortübungsplatz Eingrenzende Untersuchungen von Kontaminationsverdachtsflächen Phase IIa / Phase IIb
Stadt Merkendorf	Sandgrube Wacholder Ergänzende Detailuntersuchung Teil C
Raiffeisenbank Altdorf	Grundstück Bahnhofstraße 7-9, Altdorf Orientierende Untersuchung gemäß BBodSchG
ESTW Erlangen	ESTW Betriebsgelände

	Monitoring GW Messstellen Untersuchungskonzept Sanierung Betriebsgelände
StBA Amberg-Sulzbach	Schweppermannkaserne, Kümmersbruck Eingrenzende Untersuchungen von Kontaminationsverdachtsflächen Phase IIb
DB Netz AG	Standort Lichtenfels Ergänzende Detailuntersuchung und HE Standort Coburg, Adamistraße Detailuntersuchung und Gefährdungsabschätzung Standort Bamberg, DAPG- / ESSO - Tanklager Ergänzende Detailuntersuchung Stufe IIa
Stadt Weiden	ehem. Eisenbahnausbesserungswerk 1) Historische Erkundung mit Nutzungsbezug 2) Plausibilisierung von Sanierungsmaßnahmen und Empfehlung zur Effektivitätssteigerung 3) Untersuchungskonzept für Detailuntersuchung 4) Detailuntersuchung
StBA Amberg-Sulzbach	Liegenschaft THW OV Amberg Orientierende Untersuchungen Phase IIa
WWA Donauwörth	Altablagerungen Möttingen und Enkingen Orientierende Untersuchung Ehem. Hausmüll- und Gewerbemülldeponie Inningen Orientierende Untersuchung
Stadt Gunzenhausen	Ehem. Hausmülldeponie 'Insel auf der Au' Gefährdungsabschätzung im Rahmen Detailuntersuchung Stufen A-D
Eiffage	A3 Erlangen West Begutachtung Verdachtsfall PAK
Lhyfe GmbH über Geotechnik Platzer	Neubau einer Wasserstoffproduktionsanlage Leipzig & Herzogenaurach - bodenschutzrechtlicher Ausgangszustandsbericht Boden - Gewässer